

**RELACIÓN DE OBRA 2021**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL**  
**RECURSO PROPIO**

CLAVE KMZ	COORDENADAS		NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN	INVERSIÓN
	LATITUD NORTE	LATITUD OESTE			
CO-2021-001	32°32'6.07"	116°55'58.23"	Reparación emergente de aproche a base de placa de acero de 3/4", en puente Alberto Limón Padilla en la Delegación Otay Centenario, Tijuana, B.C.	Otay Centenario	\$ 1,131,790.70
CO-2021-002	32°30'28.57"	116°57'41.41"	Suministro y colocación de señalización Vía Rápida Poniente hacia Blvr. Díaz Ordaz, Tijuana, B.C.	La Mesa	\$ 791,682.65
CO-2021-003	32°32'16.73"	117° 1'35.99"	Suministro y colocación de barreras en carril médico de la garita de San Ysidro, Tijuana, B.C.	Centro	\$ 792,494.64
CO-2021-004	32°29'40.83"	116°58'14.06"	Reposición de redes de agua potable de 4"PVC y Drenaje Sanitario de 8" PVC para el habilitado de la pavimnetación de las gazas del cruceo Alba Roja y lázaro Cárdenas, Delegación la Mesa, Tijuana, B.C.	La Mesa	\$ 1,453,804.36
CO-2021-005	32°28'32.17"	116°58'53.81"	Reposición emergente de red pluvial con cajón pluvial de 1.20 x 1.20 camino verde entre Blvr. Baja California Norte - Sur y Calle Sonora, Delegación Sánchez Taboada, Tijuana, B.C.	Sánchez Taboada	\$ 1,464,154.66
CO-2021-006	32°24'21.47" 32°24'37.88"	116°57'49.05" 116°57'45.32"	Construcción con concreto hidráulico del Blvr. Del Granado desde Blvr. Del Abeto hasta Calle del Manzano hasta Blvr. Del Prado, Fracc. Villa del Prado I, Delegación La Presa Este, Tijuana, B.C.	La Presa Este	\$ 12,296,361.89
CO-2021-007	32°26'32.27" 32°26'45.78"	116°53'49.76" 116°52'53.50"	Reconstrucción de 7,225 m2 de Pavimento con concreto hidráulico en Carretera Libre-Tijuana- Mexicali (tramo 2), Tijuana, B.C.	La Presa Este	\$ 10,570,224.11
CO-2021-008	32°25'30.93" 32°25'41.86"	116°58'12.03" 116°57'55.66"	Construcción con concreto hidráulico de la Calle de los Andes desde calle de los Volcanes hasta calle de los Mares, Fracc. Villa del Prado II, Delegación Sánchez Taboada, Tijuana, B.C.	Sánchez Taboada	\$ 10,855,001.12
CO-2021-009	32°28'56.68" 32°28'49.18" 32°28'54.80" 32°28'49.07" 32°28'56.57" 32°28'55.85" 32°28'54.16" 32°28'55.04"	117°04'01.44" 117°04'04.12" 117°04'00.86" 117°04'02.03" 117°04'01.41" 117°03'57.36" 117°03'57.88" 117°04'02.66"	Pavimentación con concreto Hidráulico de Calle: Ignacio Altamirano, Mariano Escobedo e Ixtlan de Juárez en la Col. Xicotencatl Leyva en la ciudad de Tijuana, B.C.	San Antonio de los Buenos	\$ 12,740,311.64
CO-2021-010	32°31'56.97"	117°1'7.77"	Trabajos para la estructura de cimentación del elevador para personas discapacitadas en las instalaciones del Palacio Municipal, Tijuana, B.C.	Centro	\$ 599,182.91
CO-2021-011	32°27'55.53" 32°28'00.30"	116°52'53.50" 116°52'45.98"	Construcción con concreto hidráulico de la Calle el Sauce, desde calle Laurel hasta calle Palmera, Col. Mariano Matamoros Sur	La Presa A.L.R.	\$ 4,246,106.77
CO-2021-012	32°31'40.40" 32°31'29.92"	116°59'04.66" 116°29'06.42"	Reconstrucción y adecuación geométrica de la Rampa Volcan de Toluca, Tramo 1: Calle 16 de septiembre al cadenamiento 0+270, Colonia Anexa Buena Vista	Otay Centenario	\$ 6,426,428.16
CO-2021-013	32°31'29.92" 32°31'19.94"	116°59'06.42" 116°59'04.35"	Reconstrucción y adecuación geométrica de la Rampa Volcan de Toluca, Tramo 2: Rampa Buena Vista al cadenamiento 0+589.28, Colonia Anexa Buena Vista	Otay Centenario	\$ 6,279,832.51
CO-2021-014	32°29'27.39" 32°29'03.18"	117°05'06.51" 117°03'48.79"	Reconstrucción con concreto hidráulico de Blvr. Flores Magón, desde Parque Industrial la Joya hasta Calle Lazaro Cardenas	San Antonio de los Buenos	\$ 40,198,760.32

CO-2021-015	32°26'35.79" 32°26'31.36"	117°01'33.75" 117°02'12.47"	Reconstrucción con concreto hidráulico en el Blvr. El Rosario (Tramo 1) en la Zona de Santa Fe.	San Antonio de los Buenos	\$ 46,116,761.59
CO-2021-016	32°26'31.36" 32°25'56.55"	117°02'12.47" 117°02'34.42"	Reconstrucción con concreto hidráulico en el Blvr. El Rosario (Tramo 2) en la Zona de Santa Fe.	San Antonio de los Buenos	\$ 46,093,532.38
CO-2021-017	32°29'40.83"	116°58'14.06"	Reconstrucción con concreto hidráulico de Gazaras de incorporación vehicular en Blvd. Lázaro Cárdenas con Av. Alba Roja	La Mesa	\$ 9,861,365.11
CO-2021-018	32°31'22.60"	117°04'29.06"	Remodelación de estructuras de puente peatonal, ubicado en el Libramiento Sur	Playas de Tijuana	\$ 1,202,055.29
CO-2021-019	32°31'55.70"	117°05'1.90"	Construcción de parapetos de concreto y acero, ubicado en puente Soler, Puente Manuel Paredes y Puente Playas	Playas de Tijuana	\$ 974,810.30
CO-2021-020	32°27'48.25" 32°28'09.38"	116°51'29.29" 116°50'48.37"	Reconstrucción de 6,480 m2 de concreto hidráulico de la Ave. Las fuentes (tramo 3), Col. Cañadas del Florido	La Presa Este	\$ 9,724,251.99
CO-2021-021	32°28'55.58" 32°29'03.55"	116°48'22.61" 116°48'08.49"	Red de agua potable en Calle Unión Antorchista, entre Calle Loma de la Pradera y Calle del Deporte, Colonia Unión Antorchista 2da. Sección	La Presa Este	\$ 741,526.90
CO-2021-022	32°33'09.29" 32°32'44.31"	116°54'27.42" 116°54'25.38"	Suministro y colocación de señalamiento vial vertical y horizontal de Calle 12 Norte, en Ciudad Industrial y suministro y colocación de señalamiento informativo de destino para las Delegaciones Municipales y para unidades recreativas del Municipio de Tijuana.	Otay Centenario	\$ 3,097,988.95
MIP-2021-001	32°28'37.64"	116°51'12.48"	Solución pluvial en Col. Ejido Francisco Villa 2da. Sección, Tercera etapa	La Presa A.L.R.	\$ 11,658,465.77
MIP-2021-002	32°31'57.54"	116°56'40.87"	Solución pluvial en Colonia Otay, tramo via de la juventud oriente- Calle Julian Adama Calderón	Otay Centenario	\$ 12,654,744.01
MIP-2021-003	32°31'26.05"	116°59'07.11"	Reconstrucción de red pluvial en rampa volcán de Toluca tramo: Calle 16 de septiembre- rampa buena vista, colonia anexa buenas vista	Otay Centenario	\$ 11,298,987.41
MIP-2021-004	32°28'24.79"	116°59'56.71"	Rehabilitación de pluvial y escalera en Calle Ruiz Cortinez. Adyacente al Libramiento Salvador Rosas Magallón	San Antonio de los Buenos	\$ 1,500,386.06
MIP-2021-005	32°31'36.98"	116°55'42.76"	Rehabilitación de cruce pluvial a base de Cajón de concreto armado de 1.0 x 1.0 en Blvr. Gato Bronco	Otay Centenario	\$ 591,158.82
MIP-2021-006	32°30'05.78"	116°53'42.98"	Obra emergente en canal Trapezoidal casablanca	Cerro Colorado	\$ 2,099,600.00
MIP-2021-007	32°29'21.32"	116°54'19.21"	Construcción de Drenaje Pluvial en Colonia Presidentes 4ta. Etapa, ubicada en Calle Vicente Guerrero, Infonavit Presidentes	Cerro Colorado	\$ 1,066,943.45
MIP-2021-008	32°29'29.96"	116°56'14.93"	Reparación emergente de Red Pluvial en Vía Rápida Oriente y Puente Clouthier	La Mesa	\$ 1,465,868.52
MIP-2021-009	32°27'57.46"	116°55'19.88"	Reparación emergente de drenaje pluvial en Gaza de puente vehicular en Blvr. Simón Bolívar y Vía Lente Oriente	La Mesa	\$ 4,533,464.29
MIP-2021-010	32°28'05.00"	116°55'30.16"	Rehabilitación de pluvial de 60" (150cms) con cajón de concreto en Vía Rápida Poniente Frente a Estación del SITT "México Lindo"	La Mesa	\$ 612,437.38
MIP-2021-011	32°29'24.90"	116°56'11.27"	Obra emergente de reposición de Red Pluvial a base de Cajón Armado en Vía Rápida Oriente, Frente Agencia Kia	La Mesa	\$ 1,489,740.74
MIP-2021-012	32°28'29.88"	116°59'51.07"	Reposición emergente de Red Pluvial con Cajón Pluvial de 1.20 X 1.20 en Libramiento Rosas Magallón	San Antonio de los Buenos	\$ 3,242,056.02